

Сведения о проверках за I полугодие 2021 года

ГБУКО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
4/29/2021	Контрольно-счетная палата Калужской области	Деятельность учреждения по осуществлению расходов средств субсидий на иные цели, предоставленной на реализацию мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 подпрограммы "Старшее поколение" ГП КО "Социальная поддержка граждан в Калужской области"	Нарушение п. 10 постановления Правительства РФ от 15.05.2020г. №681 Нарушение приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 19.08.2014 №1006 "Об утверждении норм питания при социальном обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации"	Все выявленные нарушения устранены.
5/31/2021	Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Управление по Брянской, Смоленской и Калужской областям	Соблюдение требований в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки при закупках, производстве, хранении и реализации.	Выявлены нарушения требований законодательства РФ в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки с указанием сроков исполнения	Все выявленные нарушения устранены.
6/4/2021	Управление Роспотребнадзора по Калужской области	Исполнение плана надзорных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Калужской области	1. Доработать программу производственного контроля в соответствии с требованиями санитарных правил. 2. В помещении сестры-хозяйки второго этажа оборудовать имеющуюся потолочную люминесцентную лампу светорассеивающей арматурой	Все выявленные нарушения устранены.
6/7/2021	Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области	Соблюдение требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами	1. не проведена обработка деревянных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов, в помещении актового зала административного корпуса огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия 2. отсутствует второй эвакуационный выход из помещений актового зала административного корпуса 3. не проведено эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы 4. эвакуационный выход из актового зала административного корпуса не оборудован световым оповещателем «ВЫХОД» 5. на объекте защиты (в спальном корпусе) не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, 6. не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, установленных в спальном корпусе (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) 7. применено ручное включение системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в спальном корпусе 8. прибор приемно- контрольный пожарный установлен не в помещении пожарного поста (фактически в коридоре спального корпуса в зоне свободного доступа к нему) 9. не обеспечено формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожарной сигнализации в спальном корпусе, при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, 10. не соответствует уровень звука в спальнях, не менее 70 дБ	Все выявленные нарушения устранены.

			<p>11. неисправен вывод сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации</p>
			<p>12. не обеспечено минимальное давление в сети внутреннего противопожарного водопровода спального корпуса, не менее 2.5 д/с</p>
			<p>13. ширина эвакуационных выходов из первого этажа здания (за исключением центрального), менее 1.2м.</p>
			<p>14. на дверях лестничных клеток, ведущих из подвала на первый этаж, отсутствуют приспособления для самозакрывания</p>
			<p>15. двери на путях эвакуации из левого крыла здания, открываются не по направлению выхода из здания</p>
			<p>16. прибор приемно- контрольный пожарный установлен не в помещении пожарного поста (фактически в коридоре в зоне свободного доступа к нему)</p>
			<p>17. не обеспечено формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожарной сигнализации при срабатывании не менее двух пожарных извещателей</p>
			<p>18. не соответствует уровень звука в помещении столовой, 60дБ, в помещении холла на 2-м этаже, 65 дБ, помещении пищеблока, 55 дБ.,</p>
			<p>19. не исправна система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара на 1-м этаже</p>
			<p>20. чердачное помещение здания не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации</p>